



PODSTAWOWY ZAKRES ROBÓT REMONTOWO-ADAPTACYJNYCH
W BUDYNKU NA POTRZEBY UTWORZENIA KLUBU SENIORA +

1. Naprawa schodów zewnętrznych, podjazdu dla osób niepełnosprawnych i chodnika (dojścia) do budynku
2. Wymiana drzwi stalowych zewnętrznych na drzwi z PCW
3. Urządzenie pom. kuchni (pom. nr 4)
4. Wykonanie drugiego WC (pom. nr 3)
5. Wykonanie schodów drewnianych na poddasze, opuszczanych w pom. nr 1
6. Likwidacja wypustów ścianek bocznych w pom. nr 8
7. Wykonanie sufitów podwieszanych
8. Wymiana stalarki drzwiowej wewnętrznej
9. Wymiana podłóg w pom. nr 4, 5, 6, 7 i 8
10. Malowanie i szpachlowanie pomieszczeń
11. Częściowa wymiana przewodów instalacji elektrycznej
12. Przetężenie przewodów instalacji co.

MIPRO BIURO TECHNICZNE	NAZWA	Budynek z pomieszczeniami klubu seniora +	
	ADRES OBIEKTU	Ciążeń, ul. Wolności 42	
	PRZEDMIOT	INWENTARYZACJA	SKALA
	OPRACOWANIA	RZUT PARTERU	1 : 100
LAD 116, 62-405/LAD	WYKONAŁ	mgr inż. Leszek Michalak	RYS. NR
@mipro@pro.onet.pl		Upr. bud. nr GP.7842-13/96	1