



- Przeptyw w ośrodku porowym
- piaski, żwiry, otoczaki
  - piaski pylaste
  - piaski z węglem brunatnym

- Przeptyw w ośrodku szczelinowym
- wapienie, margle spekane

Przeptyw ograniczony, brak przepływu

- gliny
- ity
- węgle brunatne
- mutki
- mutki z itami

Na podstawie „Objaśnień do mapy hydrogeologicznej Polski – ark. Słupca 0511”

Dokumentacja	Projekt robót geologicznych – studnia nr 3		
Załącznik	Przekrój geologiczny		
Branża	Geologiczna		
Adres inwestycji	CIAŻEŃ gm. Łądek	Skala	1 : 2500/60 000
Autor projektu	mgr inż. Barbara Sekerdej Upr. 051109	Data	11.2013. <b>Zał. 6.</b>